

1. 感染症病室にユニットバストイレを設置しました。

トイレ、浴室及び廊下での交差感染防止を図るため、ユニットバストイレを設置しました。

451号室



455号室



2. 初診診療室を増設しました。

発熱のある患さん等を隔離するため、初診診療室を1室から3室に増設しました。



3. 換気扇の設置

新型コロナウイルス感染症他の感染拡大を防止するため、換気扇を設置しました。

初診診療室



内視鏡室



4. 感染症病室に換気機能付エアコンを設置しました。

換気と室温維持の両立を図るため、換気機能付エアコンを設置しました。

451号室



452号室



455号室

